


HSB-R8C/M12A 付属 CD 収録の「HSB-R8C/M12A 組み立て資料」に下記の誤りがございました。

5ページ ⑤ R3,R5,R7,R9 抵抗 22KΩ 【誤】R8、R10 表記と矢印の位置  
基板シルクに間違いはございません。抵抗 22KΩ は「R7」、「R9」に実装して下さい。

## 【誤】 R8、R10 と矢印の位置




R5 抵抗 22K

R3 抵抗 22K

R10 R8 抵抗 22K

## 【正】 R7、R9 と矢印の位置



基板シルクに間違いはございません。  
抵抗 22KΩ は「R7」、「R9」に実装して下さい。

R5 抵抗 22K

R3 抵抗 22K

R9 R7 抵抗 22KΩ

ご迷惑をお掛け致します事を心よりお詫び申し上げます。  
ご不明点がございましたら、下記弊社サポートまでご連絡下さい。  
E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)

改定ページ「HSB-R8C/M12A 組み立て資料(PDF)」は弊社 HP よりダウンロードしご利用下さい。  
[http://www.hokutodenshi.co.jp/7/HSBR8CM12A\\_top.htm](http://www.hokutodenshi.co.jp/7/HSBR8CM12A_top.htm)